

湿度温度変換器 HMD112

項目		1	2	3	4	5	6	7	8
	湿度温度変換器	HMD110			V		1		N
1	出力信号	4~20mA 4~20mA(ディスプレイ付き) Modbus Modbus(ディスプレイ付き)	2 4 M N						
2	アナログ出力項目	湿度(RH) Ch1 露点(Td) -40~+60°C 湿球温度(Tw) -40~+60°C エンタルピー(h) -40~460kJ/kg ユーザー特別設定 露点(Td) 範囲 _____ °C ユーザー特別設定 湿球温度(Tw) 範囲 _____ °C ユーザー特別設定 エンタルピー(h) 範囲 _____ kJ/kg なし(Modbus選択時)	A B D H X Y Z N						
3	アナログ出力項目	温度(T) -40~+60°C Ch2 温度(T) -5~+55°C 温度(T) 0~+50°C ユーザー特別設定 温度(T) 範囲 _____ °C なし(Modbus選択時)		1 2 3 X N					
5	湿度センサ	Humicap180R 触媒センサ(過酸化水素滅菌用)					A C		
6	取扱説明書	多言語クイックガイド					1		
7	表示単位	なし(ディスプレイなし) °C(摂氏)						N 3	N

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きまます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
コンジット・フィッティング+Oリング(M16 x 1.5/NPT1/2インチ)	210675SP
コンジット・フィッティング+Oリング(M16 x 1.5/PG9、RE-MS)	210674SP
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP
メンブレンフィルタ	ASM210856SP
ターミナルブロック、青	236620SP
PC接続用USBケーブル	219690
ハンディタイプHM70用接続ケーブル	219980SP